



Comune di Aci Catena

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
AREA MANUTENZIONE SERVIZI IDRICI, SERVIZI TECNOLOGICI E CED
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE
Via Sottotenente Barbagallo sn - Tel. 095/7684500
E-mail: settoremanutenzione@comune.acicatena.ct.it
Pec: comune.acicatena@pec.it

IC - "S. SCANDURA" - ACICATENA
Prot. 0000817 del 21/01/2025
VI-9 (Entrata)

Al Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Scandura
Via DR. Chiarenza
Aci Catena CT
Email:ctic814007@istruzione.it
Pec:ctic814007@pec.istruzione.it

Oggetto: Fruibilità plesso Via Sottotenente Barbagallo

Il sottoscritto geom. Sebastiano Fichera, nella sua qualità di Responsabile area manutenzione servizi idrici, tecnologici, ced e patrimonio comunale del Comune di Aci Catena, in riferimento agli eventi metereologici straordinari che hanno reso inagibile parte del plesso di cui in oggetto, relaziona quanto in seguito affinché si possa riprendere la didattica nello stesso:


- **CONSIDERATO** l'evento meteorologico straordinario del 17/01/2025 che ha distrutto parte delle strutture scolastiche attinenti le coperture della palestra, dell'aula magna ed infissi ingresso piano terra e locale mensa;
- **VISTA** l'ordinanza sindacale di inibizione delle attività didattiche nel plesso di Via Sottotenente Barbagallo a causa dei danni strutturali rilevati dall'ufficio tecnico comunale competente;
- **CONSIDERATA** la necessita di riprendere il servizio pubblico didattico nel plesso di Via Sottotenente Barbagallo;
- **ESEGUITI** i dovuti lavori, con ditta esterna diretti dal Responsabile Area Manutenzione, di messa in sicurezza contro il rischio di caduta dall'alto su cordoli, parapetti e porzioni esterne aggettanti a sbalzo e congiuntamente la compartimentazione delle zone colpite dall'evento meteorologico straordinario, che hanno reso inagibili alcune porzioni del plesso de quo.

è parere dello scrivente

mantenere le inibizioni alle zone compartimentate oggetto di danni strutturali ed al contempo rendere fruibili a far data dal 22/01/2025 tutte le porzioni restanti ove sono disposte le classi della didattica nel plesso di Via Sottotenente Barbagallo, come da elaborato grafico allegato che ne fa parte integrante.

Aci Catena 21/01/2025

Il Responsabile area manutenzione
Servizi idrici, tecnologici, ced e patrimonio comunale
(Geom. Sebastiano Richera)



Il Responsabile area manutenzione
Servizi idrici, tecnologici, ced e patrimonio comunale
(Geom. Sebastiano Richera)